

綠能科技說明

綠能科技(3519TT) 今日早上(8/2)南科廠區，位於獨立廠區之回收廠商處理系統，產生煙燻。為確保安全，協請消防單位協助，目前已排除狀況，未有人員損傷。

因合作廠商之單獨運作區域，與綠能廠房設備本體為分隔獨立存在，綠能機台與設備皆未受到影響，未影響綠能科技新產能與設備測試計劃。

綠能科技股份有限公司敬上